

Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 16-00642

2016-05-23

Revision 1

Phaser 5550

Produktbeskrivelse

Hastighed (ppm)

Monokrom / farve

Printer

50

Monokrom

ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

Mærkestrøm (ampere):

Netfrekvens (Hertz)

Faseforbindelse

110V-127V

12

50/60

220V-240V

8

50/60

STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv ¹	871	2973	800	2730
Klar ¹	103.1	351.9	100.9	344.3
Dvaletilstand ¹	8.92	30.44	10.85	37.03
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0	0	0	0

¹ Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

DRIFTSMILJØ

PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	25.2 in.	64.0 cm
Bredde	20.7 in.	52.5 cm
Højde	19.6 in.	49.8 cm
Vægt	90 lbs	55.5 kg

PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

LYSKILDE

Klasse 1 laserprodukt

KEMISKE EMISSIONER

Test metode for kemiske emissioner

PARAMETER

Total mængde flygtige organiske forbindelser

Støv

Ozon

Styren

Benzen

Emissionsrate

0.75 mg/t

2.6 mg/t

Ingen registreret

Ingen registreret

Ingen registreret

AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	Lydstrømsniveau LwAd (B)	Lydtryksniveau Lpam (dBA)
Standby	3.62	25.5
Kørsel - Kontinuerlig	53.9	7.05

KEMISKE EMISSIONER



Produkt sikkerhedsdatablad

FORSYNINGER

MSDS nummer [Kun i Europa]

P-7003

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Kontaktnummer, kun USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontaktnummer, kun udenfor USA: ehs-europe@xerox.com

KEMISKE EMISSIONER