

Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 26-00769

07-jan-2026

Revision 1

Xerox® Proficio® PX500 Production Press

Produktbeskrivelse / Produktidentifikator

Speed (PPM)

Monokrom / farve

Produktionsprinter J-B501

100

Farve

ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

208V

230V

Mærkestrøm (ampere):

24

24

Netfrekvens (Hertz)

60

50

Faseforbindelse

enkel

enkel

STRØM OG VARME

PX300 Printer and optional EX server

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv ¹	2480	8450	2320	7920
Klar ¹	622	2120	638	2180
Dvaletilstand ¹	4.6	16	4.2	14
Standby ¹ (Slukket/FEMP) ²	0.2	0.7	0.2	0.7

¹ Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

15-85%

Temperatur

50-82 °F

/

10-28 °C

PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	32.8 in.	83.3 cm
Bredde	105 in.	267 cm
Højde	53.9 in.	137.0 cm
Vægt	1585 lbs	719 kg

PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

LYSKILDE

LED

Test metode for kemiske emissioner DE-UZ-219

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 2.0 m³ med 4.0 luftudveksling pr. time.

PARAMETER

Total mængde flygtige organiske forbindelser

Emissionsrate

15 mg/t

Støv

Ingen registreret

Ozon

4.8 mg/t

Styrene

0.1 mg/t

Benzen

0.03 mg/t

Produkt sikkerhedsdatablad

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	LwAd (dBA)
Standby	56.9
Kørsel - Kontinuerlig	81.1

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com