

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 17-00674

2017-10-17

Revize 1

# Xerox® VersaLink B610 Printer

### Popis výrobku

Tiskárna  
D-A280, D-B280  
65  
Monochromatický

Rychlost (str./min.)  
Monochromatický / barevný

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

	110V-127V	220V-240V
Napětí (V)	12	8
Jmenovitý proud (A):	50/60	50/60
Frekvence (Hz)	jednorázová	jednorázová
Připojení fází		

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	820	2798.0	830	2832.1
Režim připravenosti <sup>1</sup>	66	225.2	65	221.8
Režim spánku <sup>1</sup>	11	37.5	12	40.9
Režim spánku 2 <sup>1</sup>	0.9	3.07	0.9	3.07
Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup>	0.2	0.68	0.2	0.68

<sup>1</sup> Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	10-85%	
Teplota prostředí	50-90 °F	10-32 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	18.3 in.	46.6 cm
Šířka	16.8 in.	42.7 cm
Výška	17.5 in.	44.3 cm
Hmotnost	49.2 lbs	22.3 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

Laserový výrobek třídy 1

### CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL-UZ171

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 4.0 m<sup>3</sup> se 1.0 výměnami vzduchu za hodinu.

### PARAMETR

PARAMETR	Množství emisí
Těkavé organické látky celkem (TVOC)	1.6 mg/h
Prach	0.2 mg/h
Ozón	0.1 mg/h
Styren	0.022 mg/h
Benzen	0.0064 mg/h

### HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku Lpam (dBA)
Pohotovostní režim	4.2	27.1
Nepřetržitý provoz	6.9	56.8



## Bezpečnostní list výrobku

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

Případy nouze (pouze USA): 1-585-422-2177

Dotazy (pouze USA): 1-800-828-6571

Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)

Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)