

Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 24-00763

12-nov-2024

Revision 1

Xerox® PrimeLink® C9281 Printer

Produktbeskrivelse / Produktidentifikator

Speed (PPM)

Monokrom / farve

Multifunktionsudstyr J-A422/J-B421

81

Farve

ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

110V-127V

220V-240V

Mærkestrøm (ampere):

16

10

Netfrekvens (Hertz)

50/60

50/60

Faseforbindelse

enkel

enkel

STRØM OG VARME

TEC Value (kWh/wk)

1.51

1.48

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv ¹	1270	4330	1250	4260
Klar ¹	184	627	182	621
Dvaletilstand ¹	0.5	1.7	0.5	1.7
Standby ¹ (Slukket/FEMP) ²	0.2	0.7	0.2	0.7

¹ Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt.

Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

15-85%

Temperatur

50-82 °F / 10-28 °C

PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde

31.2 in.

79.3 cm

Bredde

63 in.

166.0 cm

Højde

45.4 in.

115.4 cm

Vægt

535 lbs

242 kg

PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

LYSKILDE

LED

Test metode for kemiske emissioner DE-UZ-219

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 2.0 m³ med 4.0 luftudveksling pr. time.

PARAMETER

Total mængde flygtige organiske forbindelser

Emissionsrate

9 mg/t

Støv

Ingen registreret

Ozon

2.3 mg/t

Styrene

0.1 mg/t

Benzen

0.02 mg/t

Produkt sikkerhedsdatablad

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	Lydstrømsniveau LwAd (dBA)
Standby	-
Kørsel - Kontinuerlig	73.1

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com